

PUR MÉTAL

ENRICHIR SON INTÉRIEUR

Mise en œuvre

Préparez vos murs avec la **Primaire avant peinture**.



1.

1

Effet métal :

Appliquez une 1ère couche de **Pur métal** avec un rouleau laqueur à poils courts ou de préférence un rouleau mousse floqué. Croisez les passes de gauche à droite et de haut en bas, puis terminez en lissant toujours dans le même sens de haut en bas.

Laissez sécher ± 4h avant d'appliquer une seconde couche.



2.

2

Effet métal perlé :

Si vous souhaitez obtenir un effet métallisé perlé, incorporez un flacon de **Perles de soie*** ou **Perles de verre**** dans le seau de **Pur métal**. Mélangez bien et appliquez 2 couches fines au **Spalter** en mouvements croisés irréguliers.

Laissez sécher ±4h entre les couches.

À VOS MURS !



*L'ajout des Perles de soie dans la peinture ne modifie pas le rendement.

** Ajouter également 300ml d'eau Rendement ±15m²

PEINTURE MÉTALLISÉE

RICHE EN PARTICULES MÉTALLIQUES
LESSIVABLE - ULTRA COUVRANTE
TAUX DE COV <25g/L
HAUT RENDEMENT : 2L = 12m²
MUR - BOISERIE

PUR MÉTAL, ses produits et outils associés



ROULEAU



±4h



NETTOYAGE À L'EAU

Rejoignez la Révolution Créative !

id-paris.com -

id



la Charente Maritime

EMBALLAGE RECYCLÉ



COV <25g/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

INITIATIVES DÉCORATION
BP30027 - 17301 Rochefort France
+33 5 46 88 88 00 - id-paris.com



IMPRIM'VERT®

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.



A001779-0222

Photo Morgane LE GUEN - Cobris Plaine



Fabrication et Art de vivre à la française

RÉVOLUTION
CRÉATIVE

id

PUR MÉTAL

MUR • BOISERIE




#RÉVOLUTION CRÉATIVE

Affirmez votre style
avec

PUR MÉTAL



Les coloris



Mercure Plomb



Platine Nickel



Acier Etain Cuivre

L'exactitude de la reproduction des coloris ne peut être garantie malgré les soins apportés à l'impression.